

Leistungsbereich Malerarbeiten Innen

030 Untergrund vorbereiten

045 Spachtelarbeiten

→ 010 Gipsspachtelmasse \ 015 Teilflächen

Bei Fehlstellen > 10% das Schleifen in der Unterposition berücksichtigt, Zeitwert insgesamt unverändert

060 Tapeten entfernen

→ Leibungen ergänzt

040 Tapezierarbeiten

025 Flüssige Raufaser matt

→ Sets und Leistungen neu erfasst

→ Materialien ergänzt

- Brillux Flüssige Raufaser ELF 902
- Caparol Raufaserfarbe grob

130 Stundenlohn-/Regiearbeiten

→ Prozentsatz im Langtext für Materialaufwand korrigiert

Leistungsbereich Malerarbeiten Außen

130 Stundenlohn-/Regiearbeiten

→ Prozentsatz im Langtext für Materialaufwand korrigiert

↓ Hier weiterklicken

Leistungsbereich Putzarbeiten Innen

030 Untergrund vorbereiten

060 Tapeten entfernen

→ Leistungen ergänzt

050 Unterputze

030 Kalkputze

→ 020 Q1 – Q3 abgezogen

- Texte überarbeitet, Zeitwerte korrigiert

→ 030 Q1 – Q4 geglättet

- Texte überarbeitet, Zeitwerte korrigiert
- „maschinell“ ergänzt

→ 040 Q1 – Q4 gefilzt

- Texte überarbeitet, Zeitwerte korrigiert

065 Oberputze

010 Gipsputze

→ 030 Q1 – Q4 geglättet

- Verbräuche korrigiert
- Q3 neu strukturiert und fertiggestellt

130 Stundenlohn-/Regiearbeiten

→ Prozentsatz im Langtext für Materialaufwand korrigiert

↓ Hier weiterklicken

Leistungsbereich WDVS

060 Wärmedämmung

010 EPS-Dämmplatten + 020 MW-Dämmplatten + 030 Steinwoll-Steinlamelle

→ Bei 040 Zulagen Einheiten korrigiert

010 EPS-Dämmplatten bis 050 Perimeter-/Sockeldämmplatten

→ Texte korrigiert, Variable \$Dämmstärke mm in Privatkundentext und Kurztext hinzugefügt

050 Perimeter-/Sockeldämmplatten

→ Neue Position hinzugefügt: „005 Haftbrücke für bituminösen Untergrund“

→ 010 bis 3m unter GOK

- **komplett überarbeitet und umstrukturiert**
- neue Unterteilung in „nicht zulässig im Bereich von drückendem Wasser“ und „zulässig im Bereich von drückendem Wasser“

130 Stundenlohn-/Regiearbeiten

→ Prozentsatz im Langtext für Materialaufwand korrigiert

↓ Hier weiterklicken