# Leistungsbereich Malerarbeiten Außen

# 050 Anstricharbeiten

010 Reinacrylatfarben 020 Dispersionsfarben 040 Dispersions-Silikatfarben 050 Silikatfarben 090 Silikonharzfarben 100 Acrylat-Silikonharzfarben

→ Struktur angepasst bzw. teilweise gelöscht

# 041 Dispersions-Silikatfarbe A/F \ 100 Zulagen/Verdünnung

# → komplett erfasst und Material zugeordnet:

- Brillux Fondosil 1903
- Caparol Sylitol RapidGrund 111
- Herbol Silikat Fixativ
- Sikkens Alpha Supraliet Primer

## 090 Silikonharzfarben \ 100 Zulagen/Verdünnung

#### → komplett erfasst und Material zugeordnet:

- Caparol Trockungsbeschleuniger

#### 110 Sol-Silikatfarben

#### → komplett erfasst und Material zugeordnet:

- Brillux Fondosil 1903
- Sikkens Alpha Supraliet Primer

#### 111 Sol-Silikatfarben A/F

#### → neu angelegt und Material zugeordnet:

- Brillux Fondosil 1903
- Caparol Histolith Sol-Silikat Fixativ

# 200 Spezialfarben \ 011 Betonschutzfarbe A/F

#### → neu angelegt und Material zugeordnet:

- Caparol Duparol-W
- Herbol Beton Finish
- StoColor Poro Fill

# Hier weiterklicken

# 070 Lasier- und Lackierarbeiten (Auszüge)

#### 005 Vorarbeiten

→ Leistungstexte überarbeitet und korrigiert

#### Leistungsbereich Malerarbeiten Innen

# 030 Untergrund vorbereiten

## 050 Spachtelarbeiten

- → SET "Aufstellen und Vorhalten einer Putzmaschine" ergänzt
- → 010 Allgemeine Spachtelarbeiten: Texte korrigiert und überarbeitet, bei den Teilflächen das Schleifen ergänzt

# <u>Leistungsbereich Putzarbeiten Innen</u>

#### 060 Spachtelarbeiten

#### 010 Allgemeine Untergründe \ 030 Kalkspachtelmasse \ 040 Q1-Q4 gefilzt

- → Putzmaschine entfernt bei Q4 Zulage Fläche maschinell
- → Verbräuche und Zeitwerte korrigiert

#### 010 Allgemeine Untergründe \ 040 Zementspachtelmasse \ 020 Q1-Q4 abgezogen

- → Putzmaschine entfernt bei Q4 Fläche maschinell
- → Verbräuche und Zeitwerte korrigiert

#### 010 Allgemeine Untergründe \ 040 Zementspachtelmasse \ 030 Q1-Q4 geglättet

- → Putzmaschine entfernt bei Q4 Fläche maschinell
- → Verbräuche und Zeitwerte korrigiert

#### 010 Allgemeine Untergründe \ 040 Zementspachtelmasse \ 030 Q1-Q4 gefilzt

- → Putzmaschine entfernt bei Q4 Fläche maschinell + bei Q2 Zulage für Mehrputzdicke bis 1mm auf Leibungen, 31-45cm
- → Verbräuche und Zeitwerte korrigiert

## 065 Oberputze

# 010 Gipsputze + 020 Gips-Kalkputze + 030 Kalkputze

- → Bei Q1 Q4 geglättet Q3 umstrukturiert in 010 Einlagig und 020 Zweilagig
- → Texte überarbeitet

#### 075 Dispersions-Silikatputze

→ Putzmaschine bei Fläche maschinell hinzugefügt

# Hier weiterklicken

#### Leistungsbereich WDVS

# 015 Schutzmaßnahmen

#### 060 Treppenstufen schützen

→ fehlende SETs und Leistungen hinzugefügt

# 060 Wärmedämmung \ 110 Holzfaser-Dämmplatten

#### 010 HF-Dämmplatten, stumpfe Kante

- → WLG039 SK 120x40cm + WLG046 SK 125x260/280cm
  - komplett gelöscht

#### → WLG040 SK 125x62,5cm + 83x60cm

- überarbeitet, umstrukturiert, neue Texte und Variablen
- neues Material hinzugefügt: Sto-Weichfaserplatte M 040

#### → WLG041 SK 125x260cm

- überarbeitet, umstrukturiert, neue Texte und Variablen
- neues Material hinzugefügt: Sto-Weichfaserplatte M 039

# → WLG042 SK 83x60cm + 125x59cm + 125x260cm + 125x280cm

- überarbeitet, umstrukturiert, neue Texte und Variablen
- neues Material hinzugefügt: Sto-Weichfaserplatte M 042

#### → WLG045 SK 125x260cm + 125x280cm

- überarbeitet, umstrukturiert, neue Texte und Variablen
- neues Material hinzugefügt: Sto-Weichfaserplatte M 046

#### 020 HF-Dämmplatten, Nut & Feder

## → WLG042 NF 130x160cm

- überarbeitet, umstrukturiert, neue Texte und Variablen

#### → WLG045 NF 130x160cm + 257,6x117,6cm

- überarbeitet, umstrukturiert, neue Texte und Variablen

#### → WLG049 NF 130x60cm

- überarbeitet, umstrukturiert, neue Texte und Variablen
- neues Material hinzugefügt: Sto-Weichfaserplatte M 050 Nut + Feder