

Aktuelle Versionsübersicht

<u>Daten</u>	<u>Katalog</u>	<u>Version</u>
Grundkatalog	Grunddaten	1.1.1
Malerarbeiten Außen	MA_A	1.0.6
Malerarbeiten Außen + Innen	MA_A-MA_I	1.0.6
Malerarbeiten Außen + Putzarbeiten Innen	MA_A-PA_I	1.0.3
Malerarbeiten Außen + WDVS	MA_A-WDV	1.0.1
Malerarbeiten Innen	MA_I	1.1.3
Malerarbeiten Innen + Putzarbeiten Innen	MA_I-PA_I	1.0.3
Malerarbeiten Innen + WDVS	MA_I-WDV	1.0.1
Putzarbeiten Innen	PA_I	1.0.3
Putzarbeiten Innen + WDVS	PA_I-WDV	1.0.1
WDVS	WDVS	1.0.1
Premium	Premium	1.0.3

Leistungsbereichsübergreifend

→ Diverse Rechtschreibfehler korrigiert

Leistungsbereich Malerarbeiten Außen

030 Untergrund vorbereiten

100 Grundanstrich Rissüberbrückend

→ Material + Dummy angelegt (Dummy=Grundierung, rissverschlämmend) + Leistungsbaum erweitert

→ Leistungstexte angelegt und im Leistungsbaum eingehängt

→ Leistungen angelegt

→ **Materialien in Leistungen angelegt**

- Brillux Fassaden-Streichfüller 444
- Brillux Silikat-Streichfüller 3639
- Caparol Fibrosil
- Caparol Minera Universal
- Herboflex Gum

→ Systemzuordnung ergänzt

010 Bauteile entfernen bis 100 Grundanstrich Rissüberbrückend

→ Material überprüft, ggf. korrigiert / DTN aktualisiert

031 Anschlüsse und Fugen

↓ Hier weiterklicken

→ Material überprüft, ggf. korrigiert oder ergänzt / DTN aktualisiert

Acryl-Dichtstoff:

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Brillux Acryl-Dichtungsmasse 395
- Caparol Disbofug 217 1K-Acryl-Fugendichtstoff
- Caparol DisboSEAL 225 1K-Acryl-Fugendichtstoff
- Sto-Formflex Acryl
- Sto-Fugenkitt WF

Silikon-Dichtstoff:

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Knauf Naturstein Silikon

050 Anstricharbeiten

010 Reinacrylatfarben

→ **Material aus Leistungen herausgenommen:**

- Knauf Fassadol TSR

→ **Material in Leistungen ergänzt**

- Brillux Evoshine
- Brillux Evoshine TSR
- Herbol Herbidur
- Herbol Herbidur Housepaint
- StoColor Dryonic
- StoColor Dryonic M
- StoColor X Black

011 Reinacrylatfarben Algizid/Fungizid

→ **Material aus Leistungen herausgenommen** (nicht mehr vom Hersteller vertrieben):

- StoColor X Black QS (weiß, getönt)
- StoColor Maxicryl QS (weiß, getönt)

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Sikkens Alphacaso
- Sikkens Alpha Fassadenfarbe
- StoColor Maxicryl G

020 Dispersionsfarben

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Sto Lotusan
- Sto Lotusan G
- StoColor S
- StoColor Lastic

020 Dispersionsfarben Algizid/Fungizid

↓ Hier weiterklicken

→ **Material aus Leistungen herausgenommen:**

- Sikkens Alphacaso
- StoColor Jumbosil
- StoColor Lastic
- StoColor S fein
- StoColor S grob

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Brillux Mattosil Fassadenfarbe 960 Protect
- Brillux Top-Elastik Fassadenfarbe 380 Protect

040 Dispersions-Silikatfarben

→ **Material aus Leistungen herausgenommen** (nicht mehr vom Hersteller vertrieben):

- Caparol Histolith Außenquarz
- Caparol Sylitol Minera

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- StoColor Fibrasil

040 Dispersions-Silikatfarben Algizid/Fungizid

→ **Material aus Leistungen herausgenommen:**

- Herbol Symbiotec (nicht mehr vom Hersteller vertrieben)
- Herbol Silikat Fassadenfinish
- StoColor Fibrasil

090 Silikonharzfarben

→ Privatkundentexte / Variablen korrigiert

→ Beschneidearbeiten / Rechtschreibfehler korrigiert

091 Silikonharzfarben Algizid/Fungizid

→ Material – StoColor Silco Elast / msd-Fabrikeigenschaften korrigiert

100 Acrylat-Silikonharzfarben

→ 011 Farbzulagen Fläche / manuell

→ **Material aus Leistungen herausgenommen bei hell/ mittel/ satt getönt:**

- Knauf Fassadol (weiß)

→ **Material in Leistungen ergänzt bei satt getönt:**

- Knauf Fassadol TSR

111 Sol-Silikatfarben Algizid/Fungizid

→ 030 Leibungen-mittelrauer Untergrund / Variablen korrigiert

→ 030 Leibungen / Rechtschreibfehler korrigiert

↓ Hier weiterklicken

Leistungsbereich Malerarbeiten Innen

031 Anschlüsse und Fugen

→ Material überprüft

Silikon-Dichtstoff:

→ **Material in Leistungen ergänzt:**
– Knauf Naturstein Silikon

Allgemein

→ diverse Rechtschreibfehler korrigiert

Leistungsbereich Lacke- und Lasuren Innen

→ Ist weiterhin in Bearbeitung

Leistungsbereich Putzarbeiten Innen

→ diverse Rechtschreibfehler korrigiert
→ Kalkulationsfehler behoben

Leistungsbereich WDVS

045 Fensterbänke

005 zweite Dichtebene \ mit Fensterbankkeil mit Leibungsplatten-Dämmsystem\ mit Anschlussprofil

EPS-Fensterbankkeil

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- StoFentra EPS-Keil 5
- Knauf WARM-WAND Dämmkeil

MW-Fensterbankkeil

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Knauf Perfex MW Keilplatte
- Brillux TS-Vario Keilplatte MW 3526
- StoElement Pronto K-300

XPS-Fensterbankkeil

↓ Hier weiterklicken

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Brillux TS-Vario Keilplatte XPS 3527
- Capatec Fensterbank Keilplatte 063
- StoElement Pronto K-100
- Knauf Perfex XPS Keilplatte

005 zweite Dichtebene \ mit Fensterbankkeil \ ohne Anschlussprofil EPS-Fensterbankkeil \ Glasfaerbeton-Fensterbank \ auf EPS-Dämmung

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- StoFentra EPS-Keil 5
- Knauf WARM-WAND Dämmkeil
- StoColl Fix
- Sto-Glasfasergewebe 6x6 mm
- StoLevell SW plus
- StoProvile Drip F
- StoSeal Band BK
- StoSeal Band Elast

005 zweite Dichtebene \ mit Fensterbankkeil \ ohne Anschlussprofil EPS-Fensterbankkeil \ Glasfaerbeton-Fensterbank \ auf andere Dämmstoffe

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- StoFentra EPS-Keil 5
- Knauf WARM-WAND Dämmkeil
- StoColl Fix
- Sto-Glasfasergewebe 6x6 mm
- StoLevell SW plus
- StoProvile Drip F
- StoSeal Band BK
- StoSeal Band Elast

005 zweite Dichtebene \ mit Fensterbankkeil \ ohne Anschlussprofil

MW-Fensterbankkeil

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Knauf Perfex MW Keilplatte
- Brillux TS-Vario Keilplatte MW 3526
- StoElement Pronto K-300

XPS-Fensterbankkeil

→ neue Texte und Leistungen angelegt

→ **Material in Leistungen ergänzt:**

- Brillux TS-Vario Keilplatte XPS 3527
- Capatec Fensterbank Keilplatte 063
- StoElement Pronto K-100
- Knauf Perfex XPS Keilplatte

005 zweite Dichtebene \ mit Fensterbankkeil ohne Leibungsplatten-Dämmsystem

↓ Hier weiterklicken

EPS-Fensterbankkeil

- neu unterteilt und umsortiert

MW-Fensterbankkeil

- neu unterteilt und umsortiert

XPS-Fensterbankkeil

- neu unterteilt und umsortiert

030 Fensterbänke aus Glasfaserbeton

020 Fensterbank montieren

- neue Texte und Leistungen angelegt
- **Material in Leistungen ergänzt:**
 - StoColl Fix
 - StoElement Solido F1
 - StoElement Solido F2

060 Wärmedämmung

010 EPS-Dämmplatten \ 050 mechanische Befestigung

030 EPS-Dämmplatten, Nut & Feder

- neue Texte und Leistungen angelegt
- **Material in Leistungen ergänzt:**
 - StoFix Circonic

020 MW-Dämmplatten, unbeschichtet

- neue Texte und Leistungen angelegt
- **Material in Leistungen ergänzt:**
 - StoFix Circonic

080 Profile, An- und Abschluss-, Eckprofile

010 APU-Leisten \ 005 Begleitarbeiten

Untergrund auf Haftfestigkeit prüfen

- neue Texte und Leistungen angelegt

Reinigung der Fensterrahmen vor Aufbringen der APU-Leisten

- neue Texte und Leistungen angelegt

**080 Profile, An- und Abschluss-, Eckprofile \ 010 APU-Leisten \ 005 Begleitarbeiten **

020 Gewebewinkel \ 030 Gebäudeöffnungen

010 Standard

- neue Texte und Leistungen angelegt
- gleiches Material wie bei 010 Außenecken zugeordnet

↓ Hier weiterklicken